TOYOTA - Etios + 2 Airbags

FICHA TÉCNICA

★★★★☆

12.86 max. 17.00 - Passageiro Adulto

★★☆☆☆

17.38 max. 49.00 - Passageiro Infantil

PETENÇÃO PARA PASSAGEIRO ADULTO



ACOMPANHANTE MOTORISTA

PROTEÇÃO

- BOM
- ADEQUADO
- MARGINAL
- FRACO
- POBRE

RETENÇÃO INFANTIL

	RETENÇÃO INFANTIL	CABEÇA / PEITO	TIPO SRI	AJUSTE	POSIÇÃO
Criança 18 meses	Toyota Romer Babysafe plus	Vulnerável / Pobre	0+	Com cinto	Para trás
Criança 3 años	Toyota Romer Duo Plus	Vulnerável / Pobre	1	Com cinto	Para frente

DETALHES DO CARRO

Modelo testado: **Toyota Etios, LHD**

Ano de publicação: **2012**

Tipo de carroceria: **4 door Hatchback**

Peso em crash teste: **1162 kg**

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

Protensores cinto da frente	SI	Airbag para o joelho do motorista	NÃO
Airbag frontal motorista	SI		
Airbag frontal acompanhante	SI		
Airbags laterais para o corpo	NÃO		
Airbags laterais para a cabeça	NÃO		

COMENTÁRIOS

Passageiro adulto: No impacto frontal, tanto a cabeça do motorista quanto do acompanhante ficaram bem protegidas pelos sistemas de retenção. Ambos os cintos contam com pretensores. Foram observadas estruturas perigosas na área do painel contra as quais poderiam impactar os joelhos dos passageiros. A estrutura mostrou que pode suportar cargas maiores que as do impacto.

Passageiro infantil: A cadeirinha infantil para a criança de um ano e meio conseguiu evitar excessivo deslocamento para diante no impacto. O dummy de três anos ultrapassou o limite de excursão para frente. No teste foram atingidos os limites biomecânicos dos dummies. As instruções de instalação em ambos os assentos infantis foram suficientes, ficando unidas de forma permanente aos bancos. O carro não advertia de forma completa acerca dos perigos associados à instalação de uma cadeirinha infantil olhando para trás no banco do acompanhante com um airbag ativo.

(*) O teste de impacto lateral e sua aprovação são necessários para atingir cinco estrelas. Contudo, o fabricante pode solicitar esse teste voluntariamente. Para o Latin NCAP, as qualidades de segurança dos carros só serão válidas, se forem demonstradas em um teste de batida.

26 de Marzo 3454 Of. 102. | CP 11300. Montevideo, Uruguay
T. +598 26288815 | secretaria@latinncap.com