

Lifan 320 - SIN Airbags



FICHA TÉCNICA





00.00 máx. 17.00 - Ocupante Adulto





4.72 máx. 49.00 - Ocupante Niño





INFORMACIÓN DEL AUTO

Modelo testeado: Lifan 320, LHD Año de publicación: 2014 Fabricado en: China

Tipo de carrocería: 4 door Hatchback Peso en crash test: 1148 Kg Ensayo válido para: Mercado de Latin NCAP

EQUIPO DE SEGURIDAD

Pretensores cinturón delantero	NO
Pretensores cinturón delantero pasajero	NO
Airbag frontal conductor	NO
Airbag frontal pasajero delantero	NO
Airbags laterales para el cuerpo	NO
Airbags laterales para la cabeza	NO

Airbag para la rodilla del conductor	NO
Sistema Aviso de Cinturones	NO
Sistema de frenos Antibloqueo	NO
ISOFIX anchorages	NO



PROTECCIÓN OCUPANTE ADULTO



PASAJERO DELANTERO



CONDUCTOR

DÉBIL

PROTECCIÓN BUENO ADECUADO MARGINAL

POBRE

TEST IMPACTO LATERAL (UNECE 95) *

NO REALIZADO

ESTRUCTURA DEL HABITÁCULO

INESTABLE



COMENTARIOS

Ocupante adulto: La protección ofrecida a la cabeza y el pecho del conductor fue pobre debido al contacto con el volante. Las rodillas del conductor y el acompañante podrían impactar con partes peligrosas detrás del tablero como el tubo que atraviesa el frente de la estructura. La carrocería fue calificada como inestable. La carrocería no fue capaz de soportar mayores cargas. El volante de dirección de desprendió durante el impacto.



SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

Puntuación test dinámico: 0.00 (máx 16)

Puntuación de instalación de SRI:

2.72 (máx 12) 2 (máx 21)

Puntuación de evaluación de vehículo:

SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

	SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL	PUNTUACIÓN TEST DINÁMICO	TIPO SRI	ADJUSTE	POSICIÓN
Niño 18 meses	BEBE CONFORT STREETYFIX	0.00 (8 máx)	0+	Cinturón	Hacia atrás
Niño 3 años	PEG-PÉREGO PRIMO VIAGGIO SWITCH	0.00 (8 máx)	1	Cinturón	Hacia adelante



COMENTARIOS

Ocupante niño: El fabricante de automóviles no recomendó ningún SRI, por lo tanto, Latin NCAP los seleccionó de la lista de referencia. Como resultado el auto recibió cero puntos en lo referente a lo dinámico. La sillita para niños de 3 años no pudo evitar un excesivo movimiento hacia adelante durante el impacto. El desempeño dinámico del sistema de retención para el niño de 18 meses fue adecuado. En ambos casos esto se explica por la baja desaceleración causada por el colapso estructural delantero. La mayoría de los SRI evaluados para la instalación fallaron. Los cinturones en los asientos traseros presentaron dificultades para la correcta instalación de los SRI.

EVALUACIÓN DE INSTALACIÓN DE SRI

				2ª FILA	
LISTA DE REFERENC	IA	DERECHA	IZQUIERDA	CENTRO	DERECHA
Grupo 0+	Peg Perego Viaggio Switchable	No pasa	No pasa	No pasa	No pasa
Grupo 0+	Roemer Baby Safe	No pasa	No pasa	No pasa	No pasa
Grupo 0+	Bébé Confort Streety Fix / Maxi Cosi Citi SPS	Pasa	Pasa	No pasa	Pasa
Grupo I	Peg Perego Viaggio Switchable FWF	Pasa	No pasa	No pasa	No pasa
Grupo I	Graco Cadeira Nautilus FWF	Pasa	No pasa	No pasa	No pasa
Grupo II/III	Graco Cadeira Nautilus	Pasa	Pasa	No pasa	Pasa
FABRICANTE		DERECHA	IZQUIERDA	CENTRO	DERECHA
Q1.5	Bebeconfort Streetyfix	Pasa	Pasa	No pasa	Pasa
Q3	Peg-Pérego Primo Viaggio switchable	Pasa	No pasa	No pasa	No pasa

