

Great Wall Motors Wingle 5 + 2 Airbags



	PASSAGEIRO ADULTO	9%
	PASSAGEIRO CRIANÇA	0%
	PROTEÇÃO DE PEDESTRES	19%
	ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA	0%

DETALHES DO CARRO

Modelo testado	Great Wall Motors Wingle 5
Tipo de carroceria	4 door Pick Up
Ano de publicação	2021
Peso em crash teste (Kg)	1966
VIN from which Rating applies	
Feito em	China
Teste válido para	Latin NCAP market

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

	MOTORISTA	PASSEIRO	REAR
PROTEÇÃO FRONTAL			
Airbag Frontal	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NO APLICA
Protensores cinto	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Limitador de Carga del Cinturón	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Bolsa de Aire de Rodilla	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NO APLICA
PROTEÇÃO LATERAL			
Airbags Laterais Para a cabeça-cortina	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Bolsa de Aire Lateral de cabeça-torax	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Airbags Laterais Para o Peito	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Airbags Laterais Para o Pélvis	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
PROTEÇÃO INFANTIL			
ISOFIX	NÃO APLICÁVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO
SRI Integrado	NÃO APLICÁVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO
Interruptor de Bolsa de Aire	NÃO APLICÁVEL	NÃO	NÃO APLICÁVEL
ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA			
Lembrete de Cinto de Segurança (SBR)	SIM PADRÃO	NO - JUST OPTIONAL	NÃO DISPONÍVEL
OUTROS SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA			
ESC estándar		NÃO DISPONÍVEL	
GTR 9 - UN 127 Proteção de Pedestres		NÃO CUMPRE	
AEB Pedestres		NÃO DISPONÍVEL	
AEB Cidade		NÃO DISPONÍVEL	
AEB Interurbano		NÃO DISPONÍVEL	
Sistema de Limitador de Velocidad		NÃO DISPONÍVEL	
Sistema de Apoio de Sendas		NÃO DISPONÍVEL	



BARREIRA DEFORMÁVEL DESCENTRADA

0.00 p




MOTORISTA FRONTAL



ACOMPANHANTE FRONTAL

WHIPLASH CHICOTE CERVICAL

0.00 p



SIDE MOVABLE DEFORMABLE BARRIER TEST (car)

7.72 p



PROTEÇÃO

■ BOM

■ ADEQUADO

■ MARGINAL

■ DÉBIL

■ POBRE

SIDE MDB DRIVER

NO TEST



NÃO FEITO

UN R32 (max 1 punto)	0
AEB Ciudad (max 3 puntos)	NO TEST
Hoja de Rescate (max 1 punto)	0

DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE COMBUSTIBLE EN ALGUNO DE LOS TESTS

NO



PASSAGEIRO ADULTO

3.72 pontos 9.31 %



COMENTÁRIOS

Ocupante Adulto: Impacto frontal: A proteção oferecida à cabeça e pescoço do motorista foi pobre o que resultou em 0 pontos no impacto frontal. A proteção oferecida à cabeça e pescoço do passageiro foi boa. A proteção apresentada ao peito do motorista foi pobre o que resultou em 0 pontos no impacto frontal. Os joelhos do motorista receberam proteção marginal, pois podem impactar estruturas perigosas atrás do painel, enquanto os joelhos do passageiro mostraram proteção marginal e pobre. As tíbias do motorista apresentaram proteção marginal e pobre. As tíbias do passageiro apresentaram proteção adequada. A área ao redor dos pés foi considerada instável. A estrutura do habitáculo foi classificada instável e incapaz de suportar cargas maiores. Impacto lateral: O abdômen, a cabeça e a pelve obtiveram boa proteção, enquanto o tórax ofereceu proteção marginal. Impacto lateral de poste: Não foi realizado porque o modelo não oferece proteção lateral de cabeça como equipamento padrão. Whiplash: o assento apresentava pouca proteção para o pescoço do adulto. UN R32: o veículo não demonstrou atender aos requisitos da estrutura de impacto traseiro. AEB City: o veículo não oferece AEB City como opção de acordo com as taxas de reajuste do Latin NCAP. Folha de resgate: Não disponível.



PROTECÇÃO OCUPANTE CRIANÇA

Pontuação Teste Dinâmico:
0.00 (máx 24)

Avaliação de instalação de SRI:
0.00 (máx 12)

Pontuação de avaliação do veículo:
0.00 (máx 13)

	RETENÇÃO INFANTIL	PONTUAÇÃO TESTE DINÂMICO	TIPO SRI	AJUSTE	POSIÇÃO
Criança de 18 meses	Britax Roemer Baby Safe	Frontal 0.00 (8 máx) Lateral 0.00 (4 máx)	0+	Com cinto	Para trás
Criança de 3 anos	Britax Roemer Duo Plus	Frontal 0.00 (8 máx) Lateral 0.00 (4 máx)	I	Com cinto	Para trás

	PASSAGEIRO DA FRENTE	PASSAGEIRO TRASEIRO	2ND ROW CENTRE
ISOFIX	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
I-Size	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Integrated CRS	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL

AVALIAÇÃO INSTALAÇÃO DE SRI

LISTA DE REFERÊNCIA		2da FILA			
		DEREITA	ESQUERDA	CENTRO	DEREITA
Group 0+	Peg Perego Viaggio Switchable	×	○	×	○
Group 0+	Roemer Baby Safe	×	×	○	×
Group 0+	Bébé Confort Streety Fix / Maxi Cosi Citi SPS	×	○	×	×
Group I	Peg Perego Viaggio Switchable FWF	×	○	×	×
Group I	Graco Cadeira Nautilus FWF	×	○	×	×
Group II/III	Burigotto Multipla 1,2,3	×	○	×	×
Group II/III	Graco Cadeira Nautilus	×	○	×	×
MONTADORA		DEREITA	ESQUERDA	CENTRO	DEREITA
Q1.5	Joyson (Takata) MIDI	×	×	×	×
Q3	Joyson (Takata) MIDI	×	×	×	×

● Passa × NÃO PASSA ○ EXCEÇÃO

*Falla debido solo a señalización incorrecta



COMENTÁRIOS


Ocupante infantil: O dummy de três anos foi instalado voltado para a frente usando o cinto de segurança adulto. Ele não foi capaz de evitar o deslocamento excessivo da cabeça. **Impacto lateral:** O SRI ofereceu proteção completa. O dummy de um ano e meio foi instalado voltado para trás usando o cinto de segurança adulto e pé de apoio, sendo capaz de evitar o movimento excessivo da cabeça. **Impacto lateral:** O SRI ofereceu proteção completa. O fabricante se recusou a recomendar o SRI para o teste; portanto, a pontuação dinâmica foi de zero ponto. Todos os SRI avaliados para instalação não foram aprovados. O veículo oferece cinto de dois pontos como padrão no banco traseiro central, que leva a avaliação com base no veículo para 0 ponto. A sinalização de advertência do airbag quando um SRI é instalado no banco dianteiro está em conformidade com os requisitos do Latin NCAP. O modelo não possui um dispositivo para desconectar o airbag do passageiro em caso de instalação de um SRI voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.



Proteção para Pedestres (passiva)

9.35 pontos

O carro não atende ao regulamento UN 127 para proteção de pedestres



	Puntos	max puntaje
Impacto de la Cabeza	1.50	24
Impacto de la pierna superior	3.17	6
Impacto de la pierna inferior	3.46	6

AEB Pedestres Usuários Vulneráveis Das Estradas

0

Balance factor for Pedestrian protection (until 2021)

15%

Nombre del Sistema	-
Rango de Velocidad Mínimo (km/h)	-
Rango de Velocidad Máximo (km/h)	-
Tipo de dummy utilizado	-
Velocidad del Dummy	-
Escenario de Obstrucción Utilizado	-

DESEMPEÑO

Velocidad del Test (km/h)	Velocidad del Test (km/h)	CONTACTO
20km/h a 30km/h	-	SI
30km/h a 40km/h	-	SI
Más de 40km/h	-	SI



PROTEÇÃO PARA PEDESTRES

9.35 pontos 19.48 %



COMENTÁRIOS

Proteção de Pedestres: O veículo não está em conformidade com os regulamentos da ONU para proteção de pedestres. O veículo mostrou proteção pobre para pedestres. AEB - Usuários vulneráveis de estradas: Não disponível.



AVISO DE USO DE Lembrete de Cinto de Segurança
(esta característica puntúa solo si es estándar en todas las versiones)

AVISO DE USO DE Lembrete de Cinto de Segurança
(esta característica puntúa solo si es estándar en todas las versiones)

NO TEST

0.00 pontos

Advertencia	CONDUCTOR	ACOMPANANTE	ACOMPANANTE TRASERO
Visual	×	×	×
Audible	×	×	×

Sistema de Suporte de Pistas

NÃO FEITO

LDW Advertencia de Salida del Carril
LKA Asistencia de Mantener el Carril

Nombre del Sistema	-
Funcionalidad	-
Operativo desde (km/h)	-
Advertencia	-

Desempeño

LKA Test	-
LDW Test	-

DETECCIÓN DE BORDE DE CAMINO

(esta característica puntúa solo si cumple con la tasa de equipamiento requerida)

NÃO FEITO

RED did not confirm operation by Validation

DETECCIÓN DE PUNTO CIEGO

(esta característica puntúa solo si cumple con la tasa de equipamiento requerida)

NÃO FEITO

BSD could not be confirmed by Validation

ESC

0 pontos

ESC IS NOT STANDARD IN ALL VERSIONS
ESC Does not meet regulatory requirements of Latin NCAP

Test de Alce - para información (no lleva puntos)**ADAC MOOSE TEST**

Max Speed Achieved in test without failures (km/h)

-

Moose Test - para informações (não carrega pontos)

Max Speed Achieved in test without failures (km/h)

-

AEB Interurbano

NÃO FEITO

Nome do Sistema	-
Funcionalidade	-
Operativo desde (km/h)	-

DESEMPENHO

	AEB		El conductor reaccione - advertencia	
Velocidad de funcionamiento (km/h) Min Max	-	-	-	-
Acercarse a un vehículo que se este moviendo lento - Evitado hasta	-	-	-	-

SEGUIR A UN VEHÍCULO A UNA CORTA DISTANCIA

	AEB	El conductor reaccione - advertencia
El vehículo delante frena suavemente	-	-
El vehículo delante frena bruscamente	-	-

SEGUIR A UN VEHÍCULO A UNA LARGA DISTANCIA

	AEB	El conductor reaccione - advertencia
El vehículo delante frena suavemente	-	-
El vehículo delante frena bruscamente	-	-

**COMENTÁRIOS**

Sistemas de Assistência à Segurança: O veículo não oferece ESC como padrão. Aviso de Cinto de Segurança (SBR): o veículo oferece apenas Aviso de Cinto de Segurança no banco do motorista. Limitador de Velocidade (SAS): o veículo não oferece um limitador de velocidade. Detecção de ponto cego (BSD): o veículo não oferece BSD como padrão. Sistema de Suporte de Pistas (LSS) e Detecção de Borda de Estrada (RED): o veículo não tem essas tecnologias. AEB Interurbano: o veículo não proporciona AEB Interurbano.

**Latin NCAP**

Joaquín Nuñez 2719 Of. 210. ZC 11300. Montevideo, Uruguay
T. +598 2716 8749 | secretaria@latinncap.com