



Renault Captur + 4 Airbags



30.27 max. 34.00 - Passageiro Adulto



33.68 max. 49.00 - Passageiro Infantil

DETALHES DO CARRO

Modelo testado: Renault Captur

Ano de publicação: 2017

Feito em: Brasil

Tipo de carroceria: 5 door SUV

Peso em crash teste: Kg 1557

Teste válido para: Latin NCAP market


EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

Protensores cinto da frente	SI	Airbags laterais para a cabeça MOTORISTA	NÃO
Protensores cinto da frente Acompanhante	SI	Airbag para o joelho do motorista	NÃO
Airbag frontal motorista	SI	SBR	SI
Airbag frontal acompanhante	SI	ABS	SI
Airbags laterais para o corpo MOTORISTA	Tórax-Cabeça	ISOFIX anchorages	SI
Airbags laterais para o corpo ACOMPANHANTE	Tórax-Cabeça	ESC (UN13 or GTR8)	SI
Airbags laterais para a cabeça MOTORISTA	NÃO		



PETENÇÃO PARA PASSAGEIRO ADULTO


ODB FRENTE



ACOMPANHANTE

MOTORISTA

MBD LATERAL



LATERAL CONTRA UN POSTE



NÃO FEITO

PROTEÇÃO



BOM



ADEQUADO



MARGINAL



FRANCO



POBRE

ESTRUCTURA DEL HABITÁCULO **ESTABLE**

PROTECCIÓN DE IMPACTO LATERAL (estructural)

SI

Ocupante Adulto: -Impacto frontal: A proteção oferecida à cabeça e ao pescoço do motorista e do passageiro foi boa. O peito do motorista recebeu proteção marginal, e boa para o peito do passageiro. Ambos os joelhos, tanto do motorista quanto do passageiro, receberam boa proteção sem serem impactados por estruturas perigosas. As tíbias do motorista receberam proteção adequada, e as do passageiro obtiveram boa proteção. A área dos pés foi considerada estável, com insignificante deformação. A estrutura do habitáculo foi considerada estável. Impacto lateral: O airbag lateral de cabeça-tórax ofereceu proteção boa à cabeça, ao abdome e à pelve, proporcionando uma adequada proteção ao tórax. ESC: equipamento padrão. O ESC foi testado e seu desempenho cumpre com os requerimentos regulamentares do Latin NCAP.



PROTEÇÃO OCUPANTE CRIANÇA

Pontuação Teste Dinâmico:
17.11 (máx 24)

Avaliação de instalação de SRI:
10.57 (máx 12)

Pontuação de avaliação do veículo:
6.00 (máx 13)

RETENÇÃO INFANTIL

	RETENÇÃO INFANTIL	PONTUAÇÃO TESTE DINÂMICO	TIPO SRI	ADJUSTE	POSIÇÃO
Criança 18 meses	Peg-Pérego Primo Viaggio	Frontal 8.00 (8 max) Lateral 4.00 (4 max)	0+	Com cinto	Para trás
Criança 3 años	Peg-Pérego Viaggio switchable	Frontal 1.11 (8 max) Lateral 4.00 (4 max)	0+/1	Com cinto	Para frente

AValiação DE INSTALAÇÃO DE SRI

LISTA DE REFERÊNCIA		2ª FILA			
		DIREITA	ESQUERDA	CENTRO	DERECHA
Grupo 0+	Peg Perego Viaggio Switchable	Passa	Passa	Passa	Passa
Grupo 0+	Roemer Baby Safe	Exceção	Não passa	Exceção	Não passa
Grupo 0+	Bébé Confort Streety Fix / Maxi Cosi Citi SPS	Passa	Passa	Passa	Passa
Grupo I	Peg Perego Viaggio Switchable FWF	Exceção	Passa	Passa	Passa
Grupo I	Graco Cadeira Nautilus FWF	Exceção	Passa	Passa	Passa
Grupo II/III	Burigotto Multipla 1,2,3	Exceção	Passa	Exceção	Passa
Grupo II/III	Graco Cadeira Nautilus	Exceção	Passa	Exceção	Passa
MONTADORA		DIREITA	ESQUERDA	CENTRO	DERECHA
Q1.5	Peg-Pérego Primo Viaggio	Passa	Passa	Passa	Passa
Q3	Peg-Pérego Viaggio switchable	Passa	Passa	Passa	Passa

Ocupante Infantil: O Sistema de Retenção Infantil (SRI) da criança de três anos foi incapaz de evitar movimentos para frente no impacto frontal, além, apenas, do limite permitido. O dummy de 18 meses Q1.5 foi instalado olhando para trás utilizando os cintos de segurança, sendo boa sua proteção no impacto frontal. Impacto lateral: Os dois dummies crianças ganharam boa proteção no impacto lateral. A maioria dos SRI avaliados foram aprovados no tocante à instalação. A sinalização e as instruções no veículo, a respeito do uso do SRI e das ancoragens ISOFIX, eram claras e precisas. O switch para desativar o airbag do passageiro possui instruções claras e apropriadas. O Captur oferece cintos de três pontos padronizados em todos os bancos, cumprindo com as normas internacionais. Assim, proporciona ancoragens ISOFIX com top tethers nos dois bancos traseiros laterais. Tudo isso explica as três estrelas do ocupante infantil.



Latin NCAP

Joaquín Nuñez 2719 Of. 210. ZC 11300. Montevideo, Uruguay
T. +598 2716 8749 | +598 98 268802 | secretaria@latinncap.com