

Renault Kardian + 6 Airbags PASSAGEIRO ADULTO 83% COLITZEREAL NCAP LATIN NCAP ASSISTÊNCIA A SEGURANÇA 84%

DETALHES DO CARRO

Modelo testado	Kardian
Tipo de carrocería	5 portas SUV
Ano de publicação	2025
Peso em crash teste (Kg)	1408
VIN a partir do qual a classificação se aplica	Desde VIN 93YRJF000TJ403319 e data 14 de agosto 2025
Feito em	Brasil
Teste válido para	Mercado Latin NCAP



EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

	MOTORISTA	PASSAGEIRO	REAR	
PROTEÇÃO FRONTAL				
Airbag Frontal	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO APLICÁVEL	
Protensores cinto	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL	
Limitador de Carga del Cinturón	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL	
Bolsa de Aire de Rodilla	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO APLICÁVEL	
PROTEÇÃO LATERAL				
Airbags Laterais Para a cabeça-cortina	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	
Bolsa de Aire Lateral de cabeza-torax	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	
Airbags Laterais Para o Peito	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL	
Airbags Laterais Para o Pélvis	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL	
PROTEÇÃO INFANTIL				
ISOFIX	NÃO APLICÁVEL	NÃO DISPONÍVEL	SIM ASSENTOS DE POPA	
SRI Integrado	NÃO APLICÁVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO	
Interruptor de Bolsa de Aire	NÃO APLICÁVEL	SIM MANUAL	NÃO APLICÁVEL	
ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA				
Lembrete de Cinto de Segurança (SBR)	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	
OUTROS SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA				
ESC estándar		SIM PADRÃO		
GTR 9 - UN 127 Proteção de Pedestres	ATENDE REGULAMENTO UN127			
AEB Pedestres	NÃO - APENAS OPCIONAL			
AEB Cidade	NÃO - APENAS OPCIONAL			
AEB Interurbano	NÃO - APENAS OPCIONAL			
Sistema de Limitador de Velocidad	SIM PADRÃO			
Sistema de Apoyo de Sendas	NÃO DISPONÍVEL			



MOTORISTA FRONTAL


BARREIRA DEFORMÁVEL DESCENTRADA 11.5 p

TESTE DE BARREIRA DEFORMÁVEL LATERAL MÓVEL 7.55 p

ACOMPANHANTE FRONTAL

WHIPLASH CHICOTE CERVICAL

2.04 p



IMPACTO LATERAL PÓS Este teste só é realizado se a proteção lateral contra impacto da cabeça estiver presente, caso contrário pontua 0 pontos. 7.25 p



UN R32 (max 1 ponto)	1
AEB Cidade (max 3 pontos)	3
Folha de resgate (max 1 ponto)	1

DETECÇÃO DE PERDA DE COMBUSTÍVEL EM ALGUNS TESTES

NO



PASSAGEIRO ADULTO

33.36 pontos 83.41%



COMENTÁRIOS

Ocupante adulto - Impacto frontal: a proteção oferecida à cabeça e pescoço do motorista e do passageiro foi boa. A proteção do tórax do motorista foi marginal e a do passageiro, adequada. Os joelhos do motorista e do passageiro receberam proteção marginal, pois podem impactar estruturas perigosas atrás do painel. As canelas esquerdam do passageiro e do motorista foi adequada, as canelas direitas do motorista e do passageiro ofereceram proteção boa. A área dos pés foi considerada instável. A estrutura foi considerada estável sendo capaz de suportar maiores cargas. Impacto lateral: a cabeça, abdômen e pélvis receberam boa proteção, enquanto o tórax recebeu proteção adequada. Impacto lateral de poste: a cabeça, abdômen e pelve receberam boa proteção, enquanto o tórax recebeu proteção marginal. Whiplash: mostrou proteção marginal para o pescoço. UN R32: o veículo atende aos requisitos estruturais de impacto traseiro. AEB City: o veículo oferece AEB City, como pcional, e atender as pré-condições e requisitos técnico do Latin NCAP. Folha de resgate: A disponibilidade da folha de resgate atende às exigências do Latin NCAP.

PROTECÇÃO OCUPANTE CRIANÇA

Pontuação Teste Dinâmico: Avaliação de instalação de SRI: Pontuação de avaliação do veículo:

19.99 (máx 24) 11.64 (máx 12) 9.00 (máx 13)

	RETENÇÃO INFANTIL	PONTUAÇÃO TESTE DINÂMICO	TIPO SRI	AJUSTE	POSIÇÃO
Criança de 18 meses	Joie Spin 360	Frontal 7.99 (8 máx) Lateral 4.00 (4 máx)	0+/I	ISOFIX/LEG	Para trás
Criança de 3 anos	Joie Spin 360	Frontal 8.00 (8 máx) Lateral 0.00 (4 máx)	0+/I	ISOFIX/LEG	Para trás

	PASSAGEIRO DA FRENTE	PASSAGEIRO TRASEIRO	2ND ROW CENTRE
ISOFIX	NÃO DISPONÍVEL	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL
I-Size	NÃO DISPONÍVEL	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL
Integrated CRS	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL

AVALIAÇÃO INSTALAÇÃO DE SRI

					2da FILA	
LISTA DE REFERÊNCIA		DEREITA	ESQUERDA	CENTRO	DEREITA	
Group 0+	Peg Perego Viaggio	Switchable			×	
Group 0+	Roemer Baby Safe		\circ		\circ	
Group 0+	Bébé Confort Street	ry Fix / Maxi Cosi Citi SPS				
Group I	Peg Perego Viaggio	Switchable FWF	\circ			
Group I	Graco Cadeira Nautilus FWF		\circ			
Group II/III	Burigotto Multipla 1,2,3		\circ			
Group II/III	Graco Cadeira Nautilus		\circ			
MONTADORA			DEREITA	ESQUERDA	CENTRO	DEREITA
Q1.5	Joie Spin 360	ISOFIX/LEG	0	•	0	
Q3	Joie Spin 360	ISOFIX/LEG	0	•	\circ	









40.63 pontos 82.92%



COMENTÁRIOS

Ocupante criança - O dummy de um ano e meio foi instalado voltado para trás usando ancoragens ISOFIX e pé de apoio, sendo capaz de evitar a exposição da cabeça, mas mostrou uma desaceleração torácica maior do que o esperado. O dummy de três anos foi instalado voltado para trás usando ancoragens I-size e pé de apoio; foi capaz de evitar a exposição da cabeça durante o movimento para frente. Impacto lateral: O dummy de um ano e meio apresentou proteção total, enquanto o dummy de três anos mostrou exposição da cabeça, aumentando o risco de lesões. Todos os SRIs, menos um, avaliados para instalação foram aprovados. O veículo oferece ancoragens ISOFIX como padrão. As instruções estão de acordo com os requisitos do Latin NCAP para ISOFIX e I-size. O veículo oferece cintos de 3 pontos em todas as posições. A sinalização de advertência do airbag ao instalar um SRI voltado para trás no banco dianteiro estão de acordo com os requisitos do Latin NCAP. O veículo tem desativação manual do airbag do passageiro como padrão.

^{*}Falla debido solo a señalización incorrecta



Proteçao para Pedestres (passiva)

23.02 pontos

O veículo cumpre com o regulamento UN127 para proteção de pedestres.



	Pontos	Pontuação máxima
Impacto na cabeça	15.05	24
Impacto da perna (pelve)	1.97	6
Impacto da perna (perna)	6.00	6

AEB Pedestres Usuários Vulneráveis Das Estradas

12.00 pontos

Fator de equilíbrio para pedestres (até 2022)

Nome do Sistema	-
Faixa de velocidade mínima (km/h)	-
Faixa de velocidade máxima (km/h)	-

DESEMPENHO

Resumo	Percentagem
Adulto correndo, de longe, 50%	100%
Adulto caminhando, de perto, 25%	100%
Adulto caminhando, de perto, 75%	100%
Criança correndo, de perto e em condições de pouca luz, 50%	100%
Interação Humano-Máquina	100%



PROTEÇAO PARA PEDESTRES

35.02 pontos 72.96%



COMENTÁRIOS

Proteção de pedestres - O veículo cumpre com o regulamento UN127 para proteção de pedestres. O veículo mostrou, na maioria das áreas de impacto na cabeça, níveis de proteção que variam de bom a adequado, em algumas áreas, em direção à borda do para-brisa e ao pilar A, foi constatada uma proteção pobre. O desempenho da proteção da parte superior da perna foi débil e pobre. A proteção da parte inferior da perna obteve boa proteção. **AEB Usuários Vulneráveis das Vias:** o veículo oferece AEB VRU, como pcional, e atender as pré-condições e requisitos técnico do Latin NCAP



Sistema de Suporte de Pistas

AVISO DE USO DE Lembrete de Cinto de Segurança (este recurso pontua apenas se for padrão em todas as versões)

3.00 pontos

AVISO DE USO DE Lembrete de Cinto de Segurança (este recurso pontua apenas se for padrão em todas as versões)

10.00 pontos

Aviso	MOTORISTA	ACOMPANHANTE	ACOMPANHANTE TRASERO
Visual	~	✓	✓
Audível	✓	✓	✓

NÃO FEITO

LDW não está disponível de acordo com os requisitos do Latin NCAP LKA não está disponível de acordo com os requisitos Lat in NCAP

Nome do Sistema	-
Funcionalidad	-
Operacional de (km/h)	-
Aviso	-

DESEMPENHO	
LKA Test	-
LDW Test	-

DETECÇÃO DE BORDA DE ESTRADA (este recurso pontua apenas se atender às taxas de instalação exigidas)

DETECÇÃO DE PONTO CEGO (este recurso pontua apenas se atender às taxas de instalação exigidas)

NÃO FEITO

NÃO FEITO

ESC 15 pontos

ESC é PADRÃO EM TODAS AS VERSÕES ESC atende aos requisitos regulatórios do Latin NCAP

Test de Alce - para informações (não carrega pontos)

Velocidade máxima alcançada em teste sem falhas (km/h)

Moose Test : Teste de Consimidores		
Velocidade máxima alcançada em teste sem falhas (km/h)	75	

AEB Interurbano	8.03 pontos
Nome do Sistema	-
Funcionalidade	FCW - AEB
Operacional de (km/h)	7

DESEMPENHO

ADAC MOOSE TEST

	AEB	Motorista reage ao aviso
Velocidade Operacional (km/h) Min Max	7 km/h - 80 km/h	7 km/h - 80 km/h
Aproximando-se de um carro em movimento mais lento	Acidente evitado 65 km/h	Acidente evitado 75 km/h

SEGUINDO UM CARRO A CURTA DISTÂNCIA

	AEB	Motorista reage ao aviso
Carro na frente freia suavemente	Acidente evitado	Acidente evitado
Carro na frente freia duramente	Acidente evitado	Acidente evitado

SEGUINDO UM CARRO À LONGA DISTÂNCIA

	AEB	Motorista reage ao aviso
Carro na frente freia suavemente	Acidente evitado	Acidente evitado
Carro na frente freia duramente	Acidente evitado	Acidente evitado



SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA

36.03 pontos 83.78%



COMENTÁRIOS

rança para os bancos dianteiros e traseiros. ESC: o veículo oferece ESC padrão. A velocidade máxima do teste de alce foi de 90km/h para o cenário ADAC e 75 km/h para o cenário de teste do consumidor. Limitador de velocidade (SAS): o veículo oferece limitador de velocidade. Detecção de ponto cego (BSD): O carro oferece BSD como opcional, mas não atende aos requisitos técnicos e de disponibilidade do Latin NCAP, por isso não foi avaliado. Sistema de Suporte de Pistas (LSS) e Detecção de Borda de Estrada (RED): O veículo não oferece LSS ou RED. AEB Interurbano: O veículo oferece AEB interurbano com desempenho bom, cumprindo com as classificações de equipamento e disponibilidade do Latin NCAP.

Sistemas de Assistência a Segurança - Aviso de Cinto de Segurança (SBR): O veículo oferece Aviso de Cinto de Segu-



Latin NCAP