

## Volkswagen Novo Tiguan + 6 Airbags



### DETALHES DO CARRO

Modelo testado	Novo Tiguan
Tipo de carrocería	5 portas SUV
Ano de publicação	2025
Peso em crash teste (Kg)	1864
VIN a partir do qual a classificação se aplica	
Feito em	Mexico
Teste válido para	Mercado Latin NCAP

### EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

	MOTORISTA	PASSAGEIRO	REAR
<strong>PROTEÇÃO FRONTAL</strong>			
Airbag Frontal	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO APLICÁVEL
Protensores cinto	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO
Limitador de Carga del Cinturón	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO
Bolsa de Aire de Rodilla	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO APLICÁVEL
<strong>PROTEÇÃO LATERAL</strong>			
Airbags Laterais Para a cabeça-cortina	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO
Bolsa de Aire Lateral de cabeça-torax	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Airbags Laterais Para o Peito	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL
Airbags Laterais Para o Pélvis	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
<strong>PROTEÇÃO INFANTIL</strong>			
ISOFIX	NÃO APLICÁVEL	NÃO DISPONÍVEL	SIM ASSENTOS DE POPA
SRI Integrado	NÃO APLICÁVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO
Interruptor de Bolsa de Aire	NÃO APLICÁVEL	SIM MANUAL	NÃO APLICÁVEL
<strong>ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA</strong>			
Lembrete de Cinto de Segurança (SBR)	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO	SIM PADRÃO
<strong>OUTROS SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA À SEGURANÇA</strong>			
ESC estandar		SIM PADRÃO	
GTR 9 - UN 127 Proteção de Pedestres		ATENDE REGULAMENTO UN127	
AEB Pedestres		SIM PADRÃO	
AEB Cidade		SIM PADRÃO	
AEB Interurbano		SIM PADRÃO	
Sistema de Limitador de Velocidad		SIM PADRÃO	
Sistema de Apoyo de Sendas		SIM PADRÃO	



BARREIRA DEFORMÁVEL DESCENTRADA

10.6 p




MOTORISTA FRONTAL



ACOMPANHANTE FRONTAL

WHIPLASH CHICOTE CERVICAL

2.70 p

TESTE DE BARREIRA DEFORMÁVEL LATERAL MÓVEL  
(automático)

8.00 p

IMPACTO LATERAL PÓS

Este teste só é realizado se a proteção lateral contra impacto da cabeça estiver presente, caso contrário pontua 0 pontos.

8.00 p



PROTEÇÃO

BOM

ADEQUADO

MARGINAL

DÉBIL

POBRE

UN R32 (max 1 ponto)

1

AEB Cidade (max 3 pontos)

3

Folha de resgate (max 1 ponto)

1

DETECÇÃO DE PERDA DE COMBUSTÍVEL EM ALGUNS TESTES

NO



PASSAGEIRO ADULTO

34.32 pontos 85.79%



COMENTÁRIOS

**Ocupante adulto - Impacto frontal:** a proteção oferecida à cabeça e pescoço do motorista e do passageiro foi boa. A proteção do tórax do motorista foi marginal e a do passageiro, boa. Os joelhos do motorista e do passageiro receberam proteção marginal, pois podem impactar estruturas perigosas atrás do painel. As canelas do passageiro e do motorista receberam proteção boa. A área dos pés foi considerada instável. A estrutura foi considerada instável e não é capaz de suportar maiores cargas. **Impacto lateral:** a cabeça, abdômen, tórax e pélvis receberam boa proteção. **Whiplash:** mostrou proteção boa para o pescoço. **UN R32:** o veículo atende aos requisitos estruturais de impacto traseiro. **AEB City:** o veículo oferece AEB City como padrão e atender as pré-condições e requisitos técnico do Latin NCAP e obteve uma pontuação total. **Folha de resgate:** A disponibilidade da folha de resgate atende às exigências do Latin NCAP.



## PROTECÇÃO OCUPANTE CRIANÇA

Pontuação Teste Dinâmico:  
19.67 (máx 24)Avaliação de instalação de SRI:  
12.00 (máx 12)Pontuação de avaliação do veículo:  
8.00 (máx 13)

RETENÇÃO INFANTIL		TESTE DINÂMICO	TIPO SRI	AJUSTE	POSIÇÃO
Criança de 18 meses	Joie i-Spin 360	Frontal 3.71 (8 máx) Lateral 4.00 (4 máx)	0+/I	ISOFIX/LEG	Para trás
Criança de 3 anos	Joie i-Spin 360	Frontal 7.96 (8 máx) Lateral 4.00 (4 máx)	0+/I	ISOFIX/LEG	Para trás

	PASSAGEIRO DA FRENTE	PASSAGEIRO TRASEIRO	2ND ROW CENTRE
ISOFIX	NÃO DISPONÍVEL	SIM PADRÃO	NÃO DISPONÍVEL
I-Size	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL
Integrated CRS	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL

## AVALIAÇÃO INSTALAÇÃO DE SRI

LISTA DE REFERÊNCIA		2da FILA			
		DEREITA	ESQUERDA	CENTRO	DEREITA
Group 0+	Peg Perego Viaggio Switchable	●	●	●	●
Group 0+	Roemer Baby Safe	○	●	○	●
Group 0+	Bébé Confort Streety Fix / Maxi Cosi Citi SPS	●	●	●	●
Group I	Peg Perego Viaggio Switchable FWF	●	●	●	●
Group I	Graco Cadeira Nautilus FWF	●	●	●	●
Group II/III	Burigotto Multipla 1,2,3	●	●	●	●
Group II/III	Graco Cadeira Nautilus	●	●	●	●
MONTADORA		DEREITA	ESQUERDA	CENTRO	DEREITA
Q1.5	Joie i-Spin 360	ISOFIX/LEG	○	●	○
Q3	Joie i-Spin 360	ISOFIX/LEG	○	●	○

● PASSA

✗ NÃO PASSA

○ EXCEÇÃO

\*Falla debido solo a señalización incorrecta



## COMENTÁRIOS

**Ocupante criança** - O dummy de um ano e meio foi instalado voltado para trás usando ancoragens ISOFIX e pé de apoio, sendo capaz de evitar a exposição da cabeça e apresentava proteção total para a cabeça mas recebeu forças de compressão por parte do airbag de cortina. O tórax recebeu proteção quase total. O dummy de três anos foi instalado voltado para trás usando ancoragens ISOFIX e pé de apoio; sendo capaz de evitar a exposição da cabeça e apresentava proteção total para a cabeça e proteção quase total para o tórax. **Impacto lateral:** Ambos dummies ofereceram proteção completa. Todos os SRIs avaliados para instalação foram aprovados. O veículo oferece ancoragens ISOFIX como padrão. As instruções estão de acordo com os requisitos do Latin NCAP para ISOFIX e I-size. O veículo oferece cintos de 3 pontos em todas as posições. A sinalização de advertência do airbag ao instalar um SRI voltado para trás no banco dianteiro estão de acordo com os requisitos do Latin NCAP. O veículo tem desativação do airbag do passageiro como padrão.



## PROTEÇÃO PARA PEDESTRES (passiva)

38.25 pontos 79.69%

### Proteção para Pedestres (passiva)

27.22 pontos

O veículo cumpre com o regulamento UN127 para proteção de pedestres.



	Pontos	Pontuação máxima
Impacto na cabeça	16.87	24
Impacto da perna (pelve)	4.36	6
Impacto da perna (perna)	6.00	6

### AEB Pedestres Usuários Vulneráveis Das Estradas

11.03 pontos

Fator de equilíbrio para pedestres (até 2022)

Nome do Sistema	-
Faixa de velocidade mínima (km/h)	-
Faixa de velocidade máxima (km/h)	-

### DESEMPENHO

Resumo	Percentagem
Adulto correndo, de longe, 50%	100%
Adulto caminhando, de perto, 25%	100%
Adulto caminhando, de perto, 75%	100%
Criança correndo, de perto e em condições de pouca luz, 50%	61%
Interação Humano-Máquina	100%



## PROTEÇÃO PARA PEDESTRES

38.25 pontos 79.69%



### COMENTÁRIOS

**Proteção de pedestres** - O veículo está em conformidade com os regulamentos UN127 para proteção de pedestres. O veículo mostrou, na maioria das áreas de impacto na cabeça, níveis de proteção que variam de bom a adequado, em algumas áreas, em direção à borda do para-brisa e ao pilar A, foi constatada uma proteção pobre. O desempenho de proteção da parte superior da perna foi bom nas extremidades, fraco e adequado no centro do veículo. A proteção da parte inferior da perna obteve boa proteção. **AEB Usuários Vulneráveis das Vias**: o veículo oferece AEB VRU e atender as pré-condições e requisitos técnico do Latin NCAP e obteve uma pontuação quase total.

AVISO DE USO DE Lembrete de Cinto de Segurança  
(este recurso pontua apenas se for padrão em todas as versões)**3.00 pontos**AVISO DE USO DE Lembrete de Cinto de Segurança  
(este recurso pontua apenas se for padrão em todas as versões)**10.00 pontos**

Aviso	MOTORISTA	ACOMPANHANTE	ACOMPANHANTE TRASERO
Visual	✓	✓	✓
Audível	✓	✓	✓

**Sistema de Suporte de Pistas****0.00 pontos**LDW está disponível de acordo com os requisitos do Latin NCAP  
LKA está disponível de acordo com os requisitos Lat in NCAP

Nome do Sistema	Front Assis	DESEMPENHO
Funcionalidad	LDW & LKA	LKA Test
Operacional de (km/h)	65	PASSA
Aviso	Vibration	LDW Test

**DETECÇÃO DE BORDA DE ESTRADA**

(este recurso pontua apenas se atender às taxas de instalação exigidas)

**0.00 pontos**

O RED está disponível de acordo com os requisitos do Latin NCAP.

**DETECÇÃO DE PONTO CEGO**

(este recurso pontua apenas se atender às taxas de instalação exigidas)

**3.00 pontos**

O BSD de longo alcance foi verificado por meio de validação

**ESC****15.00 pontos**

ESC É PADRÃO EM TODAS AS VERSÕES

ESC atende aos requisitos regulatórios do Latin NCAP

**Test de Alce****ADAC MOOSE TEST**

Velocidade máxima alcançada em teste sem falhas (km/h)

90

**Moose Test : Teste de Consimidores**

Velocidade máxima alcançada em teste sem falhas (km/h)

70

**AEB Interurbano****8.63 pontos**

Nome do Sistema	Front Assist	
Funcionalidade	FCW and AEB	
Operacional de (km/h)	5	

**DESEMPENHO**


	AEB	Motorista reage ao aviso
Velocidade Operacional (km/h) Min   Max	5 km/h - 250 km/h	5 km/h - 250 km/h
Aproximando-se de um carro em movimento mais lento	Acidente evitado 65 km/h	Acidente evitado 80 km/h

**SEGUINDO UM CARRO A CURTA DISTÂNCIA**

	AEB	Motorista reage ao aviso
Carro na frente freia suavemente	Acidente evitado	Acidente evitado
Carro na frente freia duramente	Acidente evitado	Acidente evitado

**SEGUINDO UM CARRO À LONGA DISTÂNCIA**

	AEB	Motorista reage ao aviso
Carro na frente freia suavemente	Acidente evitado	Acidente evitado
Carro na frente freia duramente	Acidente evitado	Acidente evitado



**Sistemas de Assistência à Segurança - Aviso de Cinto de Segurança (SBR):** Aviso de Cinto de Segurança (SBR): O veículo oferece Aviso de Cinto de Segurança para os bancos dianteiros e traseiros. **ESC:** o veículo oferece ESC padrão. A velocidade máxima do teste de alce foi de 90km/h para o cenário ADAC e 70 km/h para o cenário de teste do consumidor. **Limitador de velocidade (SAS):** o veículo oferece limitador de velocidade como padrão. **Detectção de ponto cego (BSD):** O carro oferece BSD como padrão, apresenta bom desempenho e recebeu nota máxima. **Sistema de Suporte de Pistas (LSS) e Detecção de Borda de Estrada (RED):** O carro oferece de forma padrão, mas não cumpre com a funcionalidade de ativação predeterminada. **AEB Interurbano:** o veículo oferece AEB interurbano padrão e atender as pré-condições e requisitos técnico do Latin NCAP e obteve uma pontuação total.

